

**I. Результаты обследования:  
1. Территория, прилегающая к зданию**

МАУ «СШОР «Летающий лыжник», г. Пермь, улица Тихая, д.22  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
<b>1.1</b>	<b>Вход (входы) на территорию</b>								
1.1.1	Пешеходные пути	Ширину проходов части следует принимать не менее 2,0 м. В стесненных условиях допускается ширина проходов части тротуара не менее 1,2 м.	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020	Есть	-		ширина более 2 м	Соответствует нормативу.	К
1.1.2	Вход на территорию или участок	следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте	п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	Есть			Вход на территорию не оборудован элементами информации об объекте	<b>Не соответствует нормативу.</b>	К,О,С,Г,У

1.1.3	Калитки, ворота (ширина прохода в ограждении)	<p>- калитки на навесных петлях одностороннего действия;</p> <p>- наружные вызывные устройства следует размещать на высоте 0,85 - 1,1 м; не выше 1,2-1,4 м; обозначены знаком, продублированным рельефно-линейно и шрифтом Брайля;</p> <p>- для беспрепятственного проезда через калитку (ворота) инвалида на кресле-коляске бортовые камни, другие перепады на пути следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями;</p> <p>- ширина не менее 0,9 м.</p>	<p>п. 5.1.2, 6.1.1; 6.4.2, 6.5.1, 8.1.7 СП 59.13330.2020;</p> <p>п. 4.3.8.2, приложение Г ГОСТ Р 52131-2019</p>	Есть		<p>Калитка прозрачная не создающая препятствие для движения МГН;</p> <p>- высота кнопки на выход из калитки 1,0 м;</p> <p>- высота кнопки на вход (снаружи территории) с видеочамерой и звуком 1,3 м;</p> <p>- заезд через калитку имеет неровности в виде гравия с уклоном около 150 ‰, дальше ведет дорожка с деревянным настилом шириной 0,88 м, спуск с настила через бордюрный камень высотой 0,16 м;</p> <p>Ширина прохода в калитке 1,4 м.</p>	<p>Соответствует нормативу.</p> <p>Соответствует нормативу.</p> <p><b>Не соответствует нормативу.</b></p> <p>Соответствует нормативу.</p>	К,О
-------	---	---	---	------	--	---	---	-----

<b>1.2.</b>	<b>Пути движения на территории</b>								
1.2.1	Маршрут движения на территории	покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020	Есть	-		Покрытие тротуара – ровный асфальт.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г.У
1.2.2	Ширина доступного маршрута движения	не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м)	п.5.1.7 СП 59.13330.2020	Есть	-		Ширина пути движения более 2,00 м	Соответствует нормативу.	К
1.2.3	Пешеходные пути	на одном уровне с проезжей частью	п. 5.1.4 СП 59.13330.2020	Есть	-		На одном уровне, уклонов нет	Соответствует нормативу.	К,О
1.2.4	На основных путях движения людей места отдыха	предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м; - с опорой для спины; подлокотником; - местом для кресел-колясок. - на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия	п. 5.3.1 СП 59.13330.2020, п. 5.12 СП 136.13330.2012	Есть	-	 	- места отдыха с опорой для спины, без подлокотников; - не обозначены изменением фактуры наземного покрытия;  - места для кресел-колясок есть	<b>Не соответствует нормативу.</b>  Соответствует нормативу.	К,О

<b>1.3.</b>	<b>Лестница (наружная)</b>								
1.3.	Лестница (наружная)	-	-	Нет	-	-	Лестница (наружная) отсутствует	-	О,С
<b>1.4.</b>	<b>Пандус (наружный)</b>								
1.4.	При перепаде высот тротуара не более 0,2 м	допускается не менее чем с одной стороны устраивать пандус без поручня с уклоном не более 100%	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020	Есть		Уклон заезда 60%	Соответствует нормативу.	К	
<b>1.5.</b>	<b>Автостоянка и парковка (на территории).</b>								
1.5.1	Количество мест для инвалидов на автостоянке	10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020	нет		Парковочные знаки отсутствуют	<b>Не соответствует нормативу.</b>	К,О,С	
1.5.2	Расстояние до входа в здание	- не далее 50 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Не далее 50 м	Соответствует нормативу	К	

1.5.3	Знаки на поверхности покрытия стоянки и знаки на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)	Каждое машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой; - за габаритами прохаживаемой части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 Приложение А п. 1.24.3 (Рис. Б.16) ГОСТ Р 51256-2018	нет		Парковочные знаки отсутствуют	<b>Не соответствует нормативу.</b>	К,О
-------	---	---	---	-----	---	-------------------------------	------------------------------------	-----

#### Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию	– обеспечить вход на территорию элементами информации об объекте и продублировать рельефно-графическим шрифтом; – вызывные устройства обозначить знаком, в соответствии ГОСТ Р 52131-2019 (приложение Г). – обеспечить беспрепятственный проезд через калитку для инвалида на кресле-коляске. Бортовые камни, другие перепады на пути следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями;	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
1.2	Пути движения на территории	– обеспечить места отдыха- скамьи с подлокотниками;	Организационные мероприятия
1.5	Автостоянка и парковка.	– обеспечить автостоянку на территории парковочными знаками на вертикальной поверхности	Организационные мероприятия
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>		Довести до нормативного состояния.	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Территория, прилегающая к зданию.	<p><b>ДЧ-И (Г,У,О)</b> – территория, прилегающая к зданию, доступна частично для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.</p> <p><b>ДУ (С, К)</b> – доступно условно (с посторонней помощью) для инвалидов нарушением зрения, для инвалидов на креслах-колясках.</p>	-		<p>Текущий ремонт. Организационные мероприятия</p>

Комментарии к зоне: *За территорией имеется автостоянка с выделенными местами для транспорта инвалидов.*