

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "19" мая 2022 г. № __

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**


МАУ «СШОР «Летающий лыжник», г. Пермь, улица Тихая, д. 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Туалетная комната								
5.1.1	Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть			Ширина дверного проема 0,9м.	Соответствует нормативу	К

5.1.2	Дверной порог	Отсутствует или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота порога 0,02м.	Не соответствует нормативу	К,О
5.1.3	Дверные ручки	Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий; - имеют контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Форма дверной ручки позволяет управлять ею одной рукой. Отсутствует контраст ручка-дверь	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К,О
5.1.4	Размеры санитарно-гигиенического помещения	Доступные кабины уборной в туалетных блоках 1,65 х 2,2 м; Универсальные кабины уборных: - с центральным расположением унитаза 2,2 х 2,25 м; - с правым или левым расположением унитаза 1,7 х 2,2 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть		ширина помещения 1,75м. глубина до выступа в стене 2,2м., до двери 2,6м.	Соответствует нормативу	К
5.1.5	Сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.	Шириной не менее 0,8 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть		Сбоку от унитаза пространство 0,55м.	Не соответствует нормативу	К,О

5.1.6	Свободное пространство для разворота кресла-коляски	Диаметром не менее 1,4 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020			X	Перед унитазом свободное пространство 1,4м.	Соответствует нормативу	К
5.1.7	Поручни у унитаза	Один или оба откидные	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8 ГОСТ Р 51261-2017	есть		 	Поручни у унитаза один откидной, второй стационарный, закреплен на стене Высота откидного поручня 0,82м., высота стационарного поручня 0,82м.	Соответствует нормативу	К,О
5.1.8	Ширина между поручнями унитаза	Не более 0,6 м	Приложение Г, рис. Г.4 ГОСТ Р 51261-2017	есть			Ширина между поручнями 0,93м.	Не соответствует нормативу	К

5.1.9	Конфигурация унитаза	- высота 0,45 - 0,5 м (от пола до сиденья), длина 0,7 м; - имеет опору для спины - с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	п.6.3.3, п.6.3.9 СП 59.13330.2020	есть			Высота унитаза 0,47м.	Соответствует нормативу	К,О
5.1.10	Требования к раковине	высотой не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п.6.3.3, п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Есть			Высота раковины 0,85м.; Ширина и высота проема менее 0,75м. Глубина менее 0,5м.	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К
5.1.11	Поручни у раковины	Наличие.	п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261-2017	Есть			Поручни у раковины расположены на высоте 0,74м.; Фронтальное расстояние от поручня до раковины составляет 0,14м. стойки поручня расположены на расстоянии менее 0,75м., внизу на стойках имеется горизонтальная часть, которая затрудняет подъезд к раковине на кресло-коляске	Не соответствует нормативу	К, О

5.1.12	Водопроводные краны	водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа	п. 6.3.9 СП 59.13330.2020	есть		водопроводные краны с рычажной рукояткой	Соответствует нормативу	О,К
5.1.13	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	на высоте 0,85 - 1,1 м от уровня пола	п. 6.4.2 СП 59.13330.2020	нет	X	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют	Не соответствует нормативу	К,О
5.1.14	Информационные таблички помещений	со стороны ручки (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	Есть		Имеется информационная табличка со стороны дверной ручки, расположена на высоте более 1,6м. также имеется пиктограмма. Информационных табличек, выполненных рельефно-графическим и рельефно-точечным способом нет	Не соответствует нормативу	К,О,С

5.1.15	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	есть			<p>Имеется кнопка вызова персонала со шнурком.</p> <p>Расположена далеко от унитаза.</p>	<p>Соответствует нормативу</p> <p>Не соответствует нормативу</p>	К,О,С
5.2 Душевая/ ванная комната									
Дешевая комната находится в раздевалке, расположена на 1-м этаже.									
5.2.1	В помещениях душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске	предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски.	п. 6.3.4 СП 59.13330.2020	нет			Душевых кабин, оборудованных для инвалидов не предусмотрено	Не соответствует нормативу	К, О,

5.2.2	Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть		Ширина дверного проема 0,9м.	Соответствует нормативу	К
5.2.3	Дверной порог	Отсутствие или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота порога 0,02м.	Не соответствует нормативу	К,О
5.2.4	Дверные ручки	Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий - имеют контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Форма дверной ручки позволяет управлять ею одной рукой. Отсутствует контраст ручка-дверь	Не соответствует нормативу	К,О

5.2.5	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения	<ul style="list-style-type: none"> - закрытые душевые кабины - нескользкий пол - поддон без порога 	п.6.3.5 СП 59.13330.2020	нет			<p>Душевые кабины закрытые;</p> <p>Пол скользкий;</p> <p>Высота порога поддона 0,27м.</p>	<p>Соответствует нормативу</p> <p>Не соответствует нормативу,</p> <p>Не соответствует нормативу</p>	К,О,С
5.2.6	Сиденье складное переносное или закрепленное на стене. Поручни. Душ.	<ul style="list-style-type: none"> - сиденье на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, - не закрепленный, ручной душ, - настенные поручни, - глубина и длина сиденья не менее 0,5 м. 	п.6.3.5 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8.7, п.5.2.8.8 ГОСТ Р 51261-2017	нет		X	<ul style="list-style-type: none"> - сиденье отсутствует; - настенные поручни отсутствуют; 	Не соответствует нормативу	К,О

5.2.7	Размеры душевых	- закрытые 1,8 x 1,8 м; - открытые и со сквозным проходом 1,2 x 0,9 м	п.6.3.7 СП 59.13330.2020	есть		размер душевых 1,2м.х3м.	Соответствует нормативу	К,О
5.2.8	Габариты поддона (трапа) в душевых	свободная зона не менее 0,9 x 1,5 м.	п.6.3.7 СП 59.13330.2020	есть		1,05 м. x 1,3м.	Не соответствует нормативу	К,О
5.2.9	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	нет	X	Кнопка вызова персонала отсутствует	Не соответствует нормативу	К,О,С
Дешевая комната находится в раздевалке, расположена на 2-м этаже.								
5.2.1	В помещениях душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске	предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски.	п. 6.3.4 СП 59.13330.2020	нет		Душевых кабин, оборудованных для инвалидов не предусмотрено	Не соответствует нормативу	К, О,

5.2.2	Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть		Ширина дверного проема 0,9м.	Соответствует нормативу	К
5.2.3	Дверной порог	Отсутствие или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота порога 0,02м.	Не соответствует нормативу	К,О
5.2.4	Дверные ручки	Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий - имеют контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Форма дверной ручки позволяет управлять ею одной рукой. Отсутствует контраст ручка-дверь.	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К,О
5.2.5	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения	- закрытые душевые кабины - нескользкий пол - поддон без порога	п.6.3.5 СП 59.13330.2020	нет		Душевые кабины закрытые; Пол скользкий; Высота порога поддона 0,27м.	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К,О,С


5.2.6	Сиденье складное переносное или закрепленное на стене. Поручни. Душ.	<ul style="list-style-type: none"> - сиденье на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, - не закрепленный, ручной душ, - настенные поручни, - глубина и длина сиденья не менее 0,5 м. 	п.6.3.5 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8.7, п.5.2.8.8 ГОСТ Р 51261-2017	нет		X	<ul style="list-style-type: none"> - сиденье отсутствует; - настенные поручни отсутствуют; 	Не соответствует нормативу	К,О
5.2.7	Размеры душевых	<ul style="list-style-type: none"> - закрытые 1,8 x 1,8 м; - открытые и со сквозным проходом 1,2 x 0,9 м 	п.6.3.7 СП 59.13330.2020	есть			В душевой проход более 2м.	Соответствует нормативу	К,О
5.2.8	Габариты поддона (трапа) в душевых	свободная зона не менее 0,9 x 1,5 м.	п.6.3.7 СП 59.13330.2020	есть			1,05 м. x 1,3м.	Не соответствует нормативу	К,О
5.2.9	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	нет		X	Кнопка вызова персонала отсутствует	Не соответствует нормативу	К,О,С



5.3 Бытовая комната (гардеробная)

Раздевалка расположена на 1-м этаже (на первом этаже находятся две раздевалки идентичны друг другу)

5.3.1	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	нет			Рядом с дверью есть информирующие таблички помещений расположены они не со стороны дверной ручки. На высоте более 1,6м. Информационных табличек с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля нет	Не соответствует нормативу	С
5.3.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть			Ширина дверного проема 0,9м.	Соответствует нормативу	К

5.3.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота 0,025м.	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.3.4	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий - имеют контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Дверная ручка имеют форму, позволяющую управлять ею одной рукой Отсутствует контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери.	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К,О
5.3.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода между лавок 1,1м.	Не соответствует нормативу	К

5.3.6	Место для сидения	Устройство скамей шириной не менее 0,6 м для одевания инвалидов, а проходы между скамьями - не менее 1,2 м	Таблица А2, п. 6.2 СП 136.13330.2012	Есть		-лавки шириной более 0,4 м; - высота лавочки 0,47 м; Ширина прохода между лавок 1,1м.	Не соответствует нормативу	О,К	
5.3.7	Крючки	Расстояние между вешалками или стеной и вешалкой должно быть не менее 1,5 м, высота крючков - не более 1,3 м;	Таблица А2, п. 6.1 СП 136.13330.2012	Есть		высота нижнего ряда крючков 1,55м, верхнего-1,70м;	Не соответствует нормативу	К	
Раздевалка, расположенная на 2-м этаже									
5.3.8	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	нет		Рядом с дверью есть информирующие таблички помещений расположены они не со стороны дверной ручки. На высоте более 1,6м. Информационных табличек с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля нет	Не соответствует нормативу	С	

5.3.9	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина дверного проема 0,9м.	Соответствует нормативу	К
5.3.10	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота 0,02м.	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.3.11	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий - имеют контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Дверная ручка имеют форму, позволяющую управлять ею одной рукой Отсутствует контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери.	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К,О

5.3.12	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода между лавкой и шкафчиками 1м.	Не соответствует нормативу	К
5.3.13	Место для сидения	Устройство скамей шириной не менее 0,6 м для одевания инвалидов, а проходы между скамьями - не менее 1,2 м	Таблица А2, п. 6.2 СП 136.13330.2012	Есть		-лавки шириной более 0, м; - лавки без опоры для спины; Ширина прохода между лавок 1,0 м.	Не соответствует нормативу	О,К
5.3.14	Крючки	Расстояние между вешалками или стеной и вешалкой должно быть не менее 1,5 м, высота крючков - не более 1,3 м;	Таблица А2, п. 6.1 СП 136.13330.2012	Есть		Нижний ряд шкафчиков от 0,93 до 1,3м	Соответствует нормативу	К

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<ul style="list-style-type: none"> - занизить порог до высоты не более 0,014м.; - обеспечить сбоку от унитаза свободное пространство для размещения кресла-коляски не менее 0,8м.; - обеспечить ширину между поручнями унитаза не более 0,6м.; - обеспечить проем под раковиной для заезда кресла-коляски высота 0,75 м., убрать горизонтальную разделительную часть; - установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 0,85 - 1,1 м от уровня пола; - установить информационные таблички помещений со стороны дверной ручки, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, таблички должны быть расположены на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери; -обеспечить контраст ручка-дверь. 	<p>Текущий ремонт Организационные мероприятия</p>
5.2	Душевая/ ванная комната	<p>Оборудовать на 1-м этаже специально оборудованную для инвалидов душевую комнату, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - занизить дверной порог до высоты не более 0,014м.; - установить сиденье складное переносное или закрепленное на стене на высоте не более 0,48 м от уровня пола, глубина и длина сиденья не менее 0,5 м; - установить не закрепленный, ручной душ; - установить настенные поручни; - обеспечить не скользкий пол; - оборудовать поддон без порога; - установить кнопку вызова персонала; - установить информационные таблички помещений со стороны дверной ручки, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, таблички должны быть расположены на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери; 	<p>Текущий ремонт. Организационные мероприятия.</p>

		-обеспечить контраст ручка-дверь.	
5.3	Раздевалки	<ul style="list-style-type: none"> - установить информационные таблички помещений со стороны дверной ручки, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, таблички должны быть расположены на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери; - занизить порог до высоты не более 0,014м.; -обеспечить контраст ручка-дверь; -приобретение скамьи с опорой для спины шириной не менее 0,6м; -в раздевалке на 1 этаже расположить часть крючков для одежды на высоте не более 1,3м. 	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>ДЧ-И (К, О, С) – санитарно-гигиеническое помещение доступно частично для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, с поражением опорно-двигательного аппарата, а также для инвалидов с нарушением зрения.</p> <p>ДП-И (Г, У) – санитарное гигиеническое помещения доступны полностью для инвалидов с нарушением слуха и с нарушением умственного развития</p>			Текущий ремонт. Организационные мероприятия.